

180502/LL

Felanmälan och medicinskteknisk support för LP15

Kontrollera att abonnemanget är ok. Detta hanteras av leverantören/stationerna.

Kontrollera att kabeln är hel. Brott på kabeln bekostas av leverantören/stationerna

För åtgärder, förutom abonnemang kontakta Medicinsk Teknik, MT i Malmö i första hand.

Martin Sörensen 040 331234 (MT reception som kopplar vidare/vidarebefordrar)

Vid problem med kontakt kan även Stryker (fd Physio Control) i Lund hjälpa till. Kontaktvägar och adress som tidigare.

Verksamhets ansvarig LP 15 och LUCAS, se hemsidan under kontakter/MT utrustning

Verksamhets specialister finns i alla distrikten, se hemsidan under kontakter/MT utrustning