

MiniMed™ 600-serien insulinpump-system utgår

Bästa vårdgivare / kund,

Då nya MDR-regler träder i kraft i maj 2024 kommer Medtronic inte längre att ersätta trasiga eller defekta pumpar eller sändare i MiniMed™ 600-serien med en ny pump eller sändare i 600-serien.

Från maj 2024 kommer trasiga/felaktiga produkter inom garantin i 600-serien att ersättas enligt nedan:

1. En MiniMed™ 640G-pump kommer att ersättas med en MiniMed™™ **740G-pump**.
2. En Guardian™ 2 Link-sändare kommer att ersättas med en Guardian™™ **Link3 BLE-sändare**.
3. En MiniMed™ 670G-pump kommer att ersättas med en MiniMed™™ **780G-pump**.
4. En Guardian™ Link 3-sändare kommer att ersättas av en Guardian™™ **4-sändare**.

Det här kan du behöva göra

Vi kommer att råda patienter som får en ersättningspump i MiniMed™ 700-serien från oss att kontakta dig för att uppdatera sitt sensor-recept vid behov och för att boka en produktutbildning, antingen via vår utbildningsportal (<https://wecare.bookyourtraining.online/>) eller med din Medtronic-representant.

Om någon nuvarande användare av en MiniMed™ 600-serie pump ringer vår produktsupport med en trasig/defekt pump som inte omfattas av garantin, kommer vi att hänvisa dem till dig för att diskutera tillgängliga alternativ.

Som alltid finns vi här för att stödja dig. Om du vill diskutera detta vidare kan du kontakta din Medtronic-representant.

Vänliga hälsningar



Burçak Ulmer
Marketing manager, Nordic